



LEPMARKET.RU

Лепнина и лепной декор
+7 (499) 408-48-17

Под торговой маркой «Солид» на Российском рынке представлен широкий спектр продукции лепного декора из полиуретана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Легкий и прочный
- Не боится влаги
- Фотоустойчив (не желтеет со временем)
- Не требует дополнительной обработки
- Не подвержен умеренным механическим воздействиям
- Срок эксплуатации не ограничен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

- До момента установки выдержать элементы лепнины в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделия к помещению
- Стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми
- Крепить изделия необходимо на выровненные стены
- Рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа изделий
- Необходимо производить расчет количества материала, учитывая потери, возникающие при срезании углов. Один угол - 10 см. Также необходимо учесть повторение рисунка.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:









- Распиловочный ящик – стусло
- Мелкозубчатая ножовка
- Пистолет для клея
- Рулетка (минимум 3м.)
- Клей «МОНТАЖНЫЙ» для присоединения изделий к стенам и потолку (1кг., примерно на 14метров)
- Шпатель для нанесения клея
- Крупнозернистая шкурка для зачистки мест нанесения монтажного клея
- Мелкозернистая шкурка, для удаления клея после затвердевания
- Саморезы, отвертка, молоток, отделочные гвозди (для фиксации изделий на время высыхания клея).



LEPMARKET.RU

Лепнина и лепной декор
+7 (499) 408-48-17

УСТАНОВКА:

<p>Предварительно сделайте разметку по стене, используя молдинг, карниз, панель или угол.</p> <p>Просверлите отверстие под саморез или вбейте мелкие отделочные гвозди под изделие, чтоб предотвратить сползание в момент высыхания клея. После высыхания клея, саморезы или отделочные гвозди вынимают и зашпаклевывают эти места.</p>	
<p>Делая предварительную разметку с помощью изделия, отметьте на карнизах или молдингах места среза для соединения углов или изделий под углом 45 градусов.</p>	
<p>Используя стусло, сделайте нужные срезы для угловых стыков по отметке с лицевой стороны материала.</p>	
<p>На предварительно обработанную крупной шкуркой поверхность изделия нанесите клей в местах соприкосновения со стеной и потолком. Равномерно распределите клей по всей длине с помощью шпателя.</p>	
<p>Приложите изделие к стене слегка надавливая. Снимите излишки клея с помощью шпателя.</p>	
	
<p>Для стыковки изделий нанесите на одну из поверхностей клей, заполняя всю плоскость стыка, состыкуйте элемент с уже установленным изделием, выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу, удалите излишки клея с помощью тряпки.</p>	

Места соединений элементов можно подкрашивать по необходимости спустя сутки после монтажа любой краской, не содержащей ацетон, или используйте мягкий воск и ретуширующие карандаши.



8

СРЕДСТВА ДЛЯ ОКРАСКИ, МОНТАЖА И СКЛЕЙКИ СТЫКОВ:



www.lepmarket.ru

Клей QUELYD MASTIFIX ULTRA MF310
мгновенного схватывания для монтажа
изделий



www.lepmarket.ru

Decomaster 50ml для склейки стыков